




RS - A - Direct connection / priame spojenie



Size Veľkosť	A [mm]	ØDH7 [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	ØD3H7 [mm]	D4 [mm]	ØD5 [mm]	ØD6 [mm]	ØD7 [mm]	n x Ød [mm]	2 x Ød1H7 [mm]	Ød2H7 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	n x Mx [mm]	4 x My [mm]	n x a [°]	b [°]	c [°]	d [°]
250	64	70	180	220	140	180	120	150	200	8 x 8.4	10	6	35	14	16	8 x M10	M10	8 x 45	30	15	30
500	86	110	250	295	200	250	180	220	270	8 x 13	12	6	40	15	20	8 x M12	M12	8 x 45	30	15	30
1000	123	120	370	430	300	375	270	330	395	10 x 17	16	12	50	20	25	12 x M16	M16	12 x 30	30	0	45

1. Please use only standardized components, such as bolts, sealings, etc. / 1. Prosím používajte len štandardizované komponenty ako napr. skrutky, tesnenia, atď.
2. Right to change reserved. / 2. Právo na zmenu vyhradené.
3. The 4 x Mz thread size and the dimensions ØB1H7, ØB2 and K depend on the motor used. / 3. Veľkosť závitov 4 x Mz a rozmery ØB1H7, ØB2 a K sú závislé od použitého motora.
4. Direct connection is not made for the RS60 size. / 4. Spojenie napriamo sa pre veľkosť RS 60 nerealizuje.