



A SERIES EXCELLENCE IN POSITIONING



A

B

C

2.1 ROTARY MODULES, SERIES A



The RotoSpin rotary modules with type designation **A** are called flange ones. They feature a flange design, which allows the module's attachment and building into a structure with a circular hole. According to their size, RotoSpins A are manufactured in four size categories with load capacities of 60, 250, 500, and 1000 kg respectively.

Due to their small dimensions and low weight, the RS-A modules are used mainly in moving parts of positioning devices. If the RS modules are loaded with a higher than allowed tilting moment or shock load, we use them in combination with a support bearing.

Advantages

- Possibility to build into circular holes
 - Low weigh and small dimensions
 - Wide area of use
 - Easy attachment

2.1 OTOČNÉ MODULY SÉRIE A

Otočné moduly RotoSpin s typovým označením **A** nazývame prírubové. Vyznačujú sa prírubovou konštrukciou, ktorá umožňuje upevnenie a zabudovanie modulu do konštrukcie s kruhovým otvorm. Podľa veľkosti sa RotoSpiny série - „A“ vyrábajú v štyroch kategóriách s nosnosťou 60, 250, 500 a 1000 kg.

Pre malé rozmery a hmotnosť sa moduly RS-A používajú hlavne v pohyblivých častiach polohovacích zariadení. Ak sú moduly RS zatažené väčším ako dovoleným klopným momentom a rázovým zatažením, použijeme ho v kombinácii s podporným ložiskom.

Výhody

- Možnosť zabudovania do kruhových otvorov
 - Malá hmotnosť a rozmery
 - Široká oblasť použitia
 - Jednoduché upevnenie

Tab. 2.1a: A series features / Charakteristiky A série

| | | |
|--|---|---|
| Motor flange attachment <i>Upevnenie príruby motora</i> | On the basis of the customer's requirement: a) RS equipped with a mechanical motor adapter b) RS without a mechanical motor adapter | <i>Na základe požiadavky odberateľa:</i> a) RS je vybavený mechanickým adaptérom motora b) RS bez mechanického adaptéra motora |
| Connection of the motor shaft with RS <i>Spojenie hriadeľa motora a RS</i> | According to the size and design of the motor shaft: a) direct connection of the shafts with a keyed joint b) indirect connection of the shafts with a flexible coupling with a friction joint c) connection of the shafts based on the customer's requirement | <i>Podľa veľkosti a prevedenia hriadeľa motora:</i> a) priame spojenie hriadeľov pomocou pera b) nepriame spojenie hriadeľov pomocou pružnej spojky s tretím spojom c) spojenie hriadeľov na základe požiadavky odberateľa |

Tab. 2.1b: A series ordering specifications / Špecifikácia pri objednávke A série

| RS | XXXX | - | i | - | A | - | FXXX |
|---------------|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Name Názov | Size Veľkosť | | Reduction ratio Prevodový pomer | | Type designation of the module Typové označenie modulu | | Modification number (by motor type) Číslo modifikácie (podľa typu motora) |
| RS | 60 | | 37, 63 , 85 | | A | | F001 - F999 |
| | 250 | | 33 , 57, 87, 115 , 139 | | A | | F001 - F999 |
| | 500 | | 63 , 83, 125 , 169 | | A | | F001 - F999 |
| | 1 000 | | 63, 125 | | A | | F001 - F999 |

Note: An example of an ordering code of RotoSpin – A: RS 250-115-A-F126, the modification number F126 was defined by the manufacturer.
Poznámka: Príklad objednávacieho kódu RotoSpin - A: RS 250-115-A-F126, číslo modifikácie F126 definuje výrobca.

Motor shaft connection method / Spôsob spojenia hriadeľa motora

We use direct shaft connection when the diameter of the motor shaft is the same as the diameter of the shaft hole in RotoSpin. The motor shaft must be fitted with a key. If the diameters are not the same, then we use indirect connection with a coupling. When a coupling is applied, we use a smooth motor shaft, without a keyed joint.

Priame spojenie hriadeľov použijeme vtedy, ak priemer hriadeľa motora je rovnaký ako otvor hriadeľa v RotoSpine. Hriadeľ motora musí byť vybavený perom. Ak uvedené prievery nie sú rovnaké potom použijeme nepriame spojenie pomocou spojky. Pri aplikácii spojky použijeme hladký hriadeľ motora, bez perodrážky.

| Module type Typ modulu | Recommended motor diameter B [mm] Odporúčaný priemer motora B [mm] | | Key dimensions bxh [mm] Rozmer pera bxh [mm] |
|---------------------------|---|--|---|
| | Direct connection Priame spojenie | Indirect connection Nepriame spojenie | |
| RS 60-i-A | - | 8 - 14 | - |
| RS 250-i-A | 19 | 14 - 19 | 6 x 6 |
| RS 500-i-A | 24 | 19 - 24 | 8 x 6 |
| RS 1000-i-A | 28 | 24 - 38 | 8 x 6 |




Fig. 3.1d: Direct shaft connection
Priame spojenie hriadeľov




Fig. 3.1d: Shaft connection with a coupling
Spojenie hriadeľov pomocou spojky

A

B

C

SERIES

Tab. 2.1d: RotoSpin A data table / Tabuľka dát RotoSpin A

| Name / Size Názov / Veľkosť | Maximum load capacity Maximálna nosnosť | Reduction ratio Prevodový pomer | Centre of gravity Stred tiažiska | Rated output torque Menovitý krútiaci moment | Acceleration and braking torque Akcelerácia a brzdný krútiaci moment | Repeatability on arm 500 mm Opakovaná presnosť ramene 500 mm | Rated input speed Menovité vstupné otáčky | Effective cycle speed Efektívne otáčky cyklu |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | | | | |
| | | m [kg] | i | T _g [Nm] | T _R [Nm] | T _{max} [Nm] | [mm] | n _r [rpm] |
| RS 060-A | 60 | 37 | See module loading diagram <i>Vid zataženia modulov</i> | 78 | 156 | ±0,1 | 2 000 | 3 000 |
| | | 63 | | | | | | |
| | | 85 | | | | | | |
| RS 250-A | 250 | 33 | See module loading diagram <i>Vid zataženia modulov</i> | 268 | 670 | ±0,05 | 2 000 | 2 000 |
| | | 57 | | | | | | 2 500 |
| | | 87 | | | | | | |
| | | 115 | | | | | | |
| | | 139 | | | | | | |
| RS 500-A | 500 | 63 | See module loading diagram <i>Vid zataženia modulov</i> | 890 | 2225 | ±0,05 | 2 000 | 1 500 |
| | | 83 | | | | | | 2 000 |
| | | 125 | | | | | | |
| | | 169 | | | | | | |
| RS 1 000-A | 1 000 | 63 | See module loading diagram <i>Vid zataženia modulov</i> | 2 940 | 7 350 | ±0,05 | 1 500 | 1 000 |
| | | 125 | | | | | | 1 300 |

RIGHT TO CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE RESERVED
 1/ Mean statistical value
 2/ Load at an output speed of 15 rpm
 3/ Tilting moment M_{c,max} value at F_a=0
 4/ Axial force F_{a,max} at M_c=0
 5/ The parameter values are informative. The exact value is determined by the specific version of the reduction gear.
 6/ At temperatures lower than 20 °C, startup torques will be higher.

PRÁVO NA ZMENY BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA VYHRADENÉ
 1/ Stredná štatistická hodnota.
 2/ Zataženie pri výstupnej rýchlosťi 15 ot/min.
 3/ Klopný moment M_{c,max} hodnota pri F_a=0.
 4/ Axialná sila F_{a,max} hodnota pri M_c=0.
 5/ Hodnoty parametrov sú informatívne.
 Presnú hodnotu určuje konkrétné vyhotovenie reduktora.
 6/ Pri teplotách reduktora nižších ako 20 °C budú rozbehové momenty vyššie.

Tab. 2.1e: Continued / Pokračovanie

| Name / Size Názov / Veľkosť | Maximum allowable input speed Maximálna prípustná vstupné otáčky | | Tilting stiffness 1/ Klopná tuhost 1/ | | Torsional stiffness 1/ Torzná tuhost 1/ | | Maximum lost motion Maximálny lost motion | | Maximum tilting moment 2/3 Maximálny klopný moment 2/3 | | Maximum radial force 2/4 Maximálna radiálna síla 2/4 | | Maximum axial force 2/4 Maximálna axiálna síla 2/4 | | Input moment of inertia 5/ Vstupný moment zotrvačnosti 5/ | | Weight 5/ Hmotnosť 5/ | |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|-------------|--|------------------|--|-----------------------------|---|------|---|--|---|--|--|--|--------------------------|--|
| | n_{\max} [rpm] | M_t [Nm/ arcmin] | k_t [Nm/arc- min] | LM [arcmin] | $M_{c\max}$ [Nm] | $F_{r\max}$ [kN] | $F_{a\max}$ [kN] | J [10^{-4}kgm^2] | m [kg] | | | | | | | | | |
| RS 060-A | 4 000 | | | 8,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 000 | | 62 | 9,3 | <1,5 | 280 | 4,8 | 6,9 | 0,027 | 3,8 | | | | | | | | |
| | 5 000 | | | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS 250-A | 3 000 | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 200 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 500 | 340 | | 55 | <1,0 | 1 160 | 11,5 | 17 | 0,68 | 13,5 | | | | | | | | |
| | | | | 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS 500-A | 3 500 | | | 161 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 000 | 1 070 | | 166 | <1,0 | 3 300 | 21,1 | 31,7 | 2,59 | 32,6 | | | | | | | | |
| | | | | 173 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 184 | | | | | | | | | | | | | | |
| RS 1 000-A | 2 500 | | 3 320 | 640 | <1,0 | 12 000 | 45,3 | 68,1 | 11,8 | 101 | | | | | | | | |
| | 3 000 | | | 712 | | | | | | | | | | | | | | |

Important notes:

- The load values specified in the table are valid at the nominal life L10=6000 hrs.
- The high precision reduction gears are designed for work modes S3-S8, i.e. reversely alternating output speed. Continual work mode S1 should be consulted with the manufacturer.
- Please consult the maximum speed in a work cycle with the manufacturer.
- The values in the table relate to the rated operating temperature.

**The ratios highlighted in bold are recommended by SPINEA as optimal versions in terms of price and delivery.
Zvýraznené prevodové pomery odporúča SPINEA ako optimálnu verziu z hľadiska ceny a dodania.**

Dôležité upozornenia:

- Hodnoty záťaženia uvedené v tabuľke platia pri nominálnej životnosti L10=6000 hod.
- Vysoko presné reduktory sú určené pre režimy práce S3-S8, t.j. výstupná rýchlosť je reverzno-premenlivá. Neprerušovaný režim práce S1 je nutné konzultovať u výrobcu.
- Maximálne otáčky v pracovnom cykle konzultujte s výrobcom.
- Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na menovitú prevádzkovú teplotu.

A

B

C


SERIES

RS - A - Direct connection / priame spojenie

A
S
H

SERIES B


SERIES C



| Size | A | $\varnothing DH7$ | $\varnothing D2$ | $\varnothing B3/7$ | D4 | $\varnothing D5$ | $\varnothing D6$ | $\varnothing D7$ | $\varnothing D8$ | $2 \times \varnothing d$ | $\varnothing dh7$ | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | n x Mx | 4 x My | n x za | b | c | d |
|----------|------|-------------------|------------------|--------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|----------|--------|---------|------|------|
| Velkost' | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 250 | 64 | 70 | 180 | 220 | 140 | 180 | 120 | 150 | 200 | 8 x 8.4 | 10 | 6 | 35 | 14 | 16 | 8 x M10 | M10 | 8 x 45 | 30 | 15 |
| 500 | 86 | 110 | 250 | 295 | 200 | 250 | 180 | 220 | 270 | 8 x 13 | 12 | 6 | 40 | 15 | 20 | 8 x M12 | M12 | 8 x 45 | 30 | 15 |
| 1000 | 123 | 120 | 370 | 430 | 300 | 375 | 270 | 330 | 395 | 10 x 17 | 16 | 12 | 50 | 20 | 25 | 12 x M16 | M16 | 12 x 30 | 30 | 0 |

1. Please use only standardized components, such as bolts, sealings, etc. / 1. Prosím používajte len štandardizované komponenty ako napr. skrutky, tesnenia, atď.
 2. Right to change reserved. / 2. Právo na zmenu vyhradené.
 3. The 4 x Mz thread size and the dimensions ØB1H7, ØB2 and K depend on the motor used. / 3. Veľkosť závitov 4 x Mz a rozmerы ØB1H7, ØB2 a K sú závislé od používania motora.
 4. Direct connection is not made for the RS60 size. / 4. Spojenie napriamo sa pre veľkosť RS 60 nerealizuje.

RS - A - Indirect connection / nepríame spojenie



| Size Velkost' | A [mm] | \varnothing DH7 [mm] | \varnothing D1 [mm] | \varnothing D2 [mm] | D4 [mm] | \varnothing D5 [mm] | D6 [mm] | \varnothing D7 [mm] | D8 [mm] | \varnothing dH7 [mm] | 2x \varnothing dH7 [mm] | \varnothing dH7 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | n x MxL [mm] | 4 x My [mm] | n x a [°] | b [°] | c [°] | d [°] | |
|------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----|
| 60 | 53 | 30 | 100 | 132 | 80 | 132 | 65 | 85 | 115 | 8x6.4 | 5 | 4 | 20 | 5 | 10 | 8xM8 | - | 8x45 | 45 | 0 | 30 |
| 250 | 64 | 70 | 180 | 220 | 140 | 180 | 120 | 150 | 200 | 8x8.4 | 10 | 6 | 35 | 14 | 16 | 8xM10 | M10 | 8x45 | 30 | 15 | 30 |
| 500 | 86 | 110 | 250 | 295 | 200 | 250 | 180 | 220 | 270 | 8x13 | 12 | 6 | 40 | 15 | 20 | 8xM12 | M12 | 8x45 | 30 | 15 | 30 |
| 1000 | 123 | 120 | 370 | 430 | 300 | 375 | 270 | 330 | 395 | 10x17 | 16 | 12 | 50 | 20 | 25 | 12xM16 | M16 | 12x30 | 30 | 0 | 45 |

1. Please use only standardized components, such as bolts, sealings, etc. / 1. Prosím používajte len štandardizované komponenty ako napr. skrutky, tesnenia, atď.
 2. Right to change reserved. / 2. Právo na zmenu vyhradené.
 3. The 4 x Mz thread size and the dimensions ØB1H7, ØB2 and K depend on the motor used. / 3. Veľkosť závitov 4 x Mz a rozmery ØB1H7, ØB2 a K sú závislé od používania motora.